

“双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（2025 年第二季度）

序号	抽查的项目名称	抽查时间	存在问题	落实整改情况
1	新城路道路工程	2025. 6. 20	已停工	/
2	大唐京品 1~3 号楼及地下室	2025. 6. 20	1. 1#楼、2#楼、3#楼主体结构已封顶未进行主体结构验收； 2. 安全监督手册起重设备资料未及时更新； 3. 现场有两台机械设备防护棚无锚固措施； 4. 3#楼首层外脚手架连墙件局部设置欠稳固。	已整改
3	悦江南花园 3#、13~20#楼及一期 1#地下室、一期 2#地下室	2025. 6. 19	1. 4#楼未完成基础分部验收； 2. 基础检测方案和检测报告工程校对不上； 3. 精装装饰墙板未见检测报告； 4. 部分脚托架、模板验收未见监理签名。	已整改
4	清远市 2014 年市政包 1 以及沥头路绿化工程设计施工总承包（EPC）标段二	2025. 6. 2	已完成	/
5	清远国际公馆	2025. 5. 16	已停工	/
6	广清产业园供水管网工程	2025. 6. 2	已完成	/

7	清远市中油华远能源有限公司莲湖加油站新建项目（站房）、（辅房）、（罩棚）	2025.5.16	1. 现场临时用电不符合临电使用规范要求，存在乱拉乱接现象，未符合“一箱一机一匣一漏”要求； 2. 现场抹灰工高空作业未采取有效安全措施，移动式操作平台未设置防护栏杆； 3. 临电方案编制与现场不符，方案编制人未取得有效资格证； 4. 人员进场未履行报审手续； 5. 监理未提供旁站实施细则方案，现场只做了混凝土浇注旁站记录，未能提供监理下发整改记录和工作联系单； 6. 未提供安全隐患台帐记录。	已整改
8	清远市职教二路道路工程设计施工总承包	2025.6.19	1. 路肩石未见送检报告； 2. 路灯线缆未见报告； 3. 部分明渠临边防护不足； 4. 缺警示标语。	已整改
9	敏捷东城水岸三期（A区）地下车库（基坑支护与土方开挖工程）	2025.6.26	1. 现场未看到同条件砼试块； 2. 施工至18层梁未组织基础验收； 3. 钢筋加工场旁二级配电箱操作平台缺绝缘木板、平台杂物较多； 4. 主体楼层步行梯较暗，部分转角缺照明灯管； 5. 施工现场个别平台积聚较多建筑垃圾。	已整改
10	广汇雅居大厦A	2025.6.26	分步验收已到分户，组织资料准备竣工验收。	已整改