



广东中能检测技术有限公司

GUANGDONG ZHONGNENG DETECTION TECHNOLOGY CO.,LTD

检测 报 告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号 TR22010097

委托单位 清远市生态环境局清城分局

受检单位 清远市齐力合成革有限公司

样品类型 废气



编 制: 莫雪芳 莫雪芳

复 核: 黄诺信 黄诺信

审 核: 罗伟龙 罗伟龙

批 准: 罗剑花 罗剑花

批准人职位: 授权签字人

签发日期: 2022年 1 月 11 日


地址: 清远市高新技术开发区建设一路

电话: 0763-3383488

传真: 0763-3813969

电子邮箱: zntesting@163.com

邮政编码: 511500



广东中能检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report No.): TR22010097

一、检测概况

受清远市生态环境局清城分局委托 (委托单号 ZNT22010097), 本机构按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000) 和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 的相关要求, 于 2022 年 01 月 08 日 (21:30) 至 2022 年 01 月 09 日 (00:19) 对清远市齐力合成革有限公司湿法车间东面 1 号门 1#、湿法车间东面 2 号门 2#、湿法车间南面 3 号门 3#、干法车间西面 1 号门 4#、干法车间西面 2 号门 5#等共 11 个点位的无组织废气进行了采样检测。

二、样品信息

表 2-1 样品信息				
样品类型	检测项目	采样位置	定位	样品性状
无组织废气	非甲烷总烃	湿法车间东面 1 号门 1#	gE113.101963 N23.561374	气溶胶、完好
		湿法车间东面 2 号门 2#	gE113.102006 N23.561214	
		湿法车间南面 3 号门 3#	gE113.101823 N23.561084	
		干法车间西面 1 号门 4#	gE113.100598 N23.560643	
		干法车间西面 2 号门 5#	gE113.100573 N23.560771	
		干法车间北面 3 号门 6#	gE113.101882 N23.561032	
		干法车间东面 4 号门 7#	gE113.102110 N23.560924	
		干法车间南面 5 号门 8#	gE113.101939 N23.560739	
		联合车间北面 1 号门 9#	gE113.101397 N23.560565	
		联合车间东面 2 号门 10#	gE113.102156 N23.560636	
		联合车间东面 3 号门 11#	gE113.102210 N23.560491	
采样依据	《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）； 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）			
现场检测项目	---	实验室分析项目	全部项目	
现场采样人员	周智勇、于振锋、宗柏林	实验室分析人员	冯宣城	
采样日期	2022.01.08~2021.01.09	检测日期	2022.01.09	



广东中能检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report No.): TR22010097

三、检测结果

表 3-1 无组织废气检测结果

天气状况: 阴; 温度: 15.4℃; 相对湿度: 76.3%; 大气压: 101.10kPa; 风向: 北风; 风速: 1.1m/s						
采样位置	非甲烷总烃 (mg/m ³)					结果评价
	1	2	3	4	平均值	
湿法车间东面 1 号门 1#	0.62	0.48	0.52	0.50	0.53	达标
湿法车间东面 2 号门 2#	1.53	0.39	0.80	1.51	1.06	达标
湿法车间南面 3 号门 3#	0.54	0.68	0.67	1.32	0.80	达标
干法车间西面 1 号门 4#	0.58	0.50	0.53	0.54	0.54	达标
干法车间西面 2 号门 5#	2.33	0.56	0.93	0.43	1.06	达标
干法车间北面 3 号门 6#	0.54	1.40	0.68	0.32	0.74	达标
干法车间东面 4 号门 7#	0.47	0.60	0.91	0.39	0.59	达标
干法车间南面 5 号门 8#	2.81	0.56	1.60	1.97	1.74	达标
联合车间北面 1 号门 9#	0.60	0.69	1.76	1.90	1.24	达标
联合车间东面 2 号门 10#	0.88	0.48	0.88	1.90	1.04	达标
联合车间东面 3 号门 11#	0.79	0.77	2.22	0.37	1.04	达标
参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 表 A.1 排放限值	---				10	---
检出限	0.07					---

注 1、无组织废气监测点位示意图见附二。

注 2、非甲烷总烃样品采集方式为 1h 内等时间间隔采集 4 个样品, 取其平均值进行评价。




检测报告

报告编号 (Report No.): TR22010097

四、附录

附表1 检测方法及使用仪器			
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	使用仪器名称及型号
无组织 废气	非甲烷 总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接 进样-气相色谱法》HJ 604-2017	玻璃注射器 (100mL) / 气相色谱仪 (GC9800)

附二：无组织废气监测点位示意图






广东中能检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report No.): TR22010097

附三：现场采样照片


 时间: 2022.01.08 22:16 地点: 清城区·齐力公司二厂 经纬度: 23.563294°N, 113.095069°E	 时间: 2022.01.08 22:17 地点: 清城区·齐力公司二厂 经纬度: 23.563688°N, 113.096533°E	 时间: 2022.01.08 22:18 地点: 清城区·齐力公司二厂 经纬度: 23.563477°N, 113.096554°E
湿法车间东面 1 号门 1#	湿法车间东面 2 号门 2#	湿法车间南面 3 号门 3#
 时间: 2022.01.08 22:30 地点: 清城区·齐力公司二厂 经纬度: 23.563103°N, 113.095130°E	 时间: 2022.01.08 22:30 地点: 清城区·齐力公司二厂 经纬度: 23.563208°N, 113.095049°E	 时间: 2022.01.08 22:32 地点: 清城区·齐力公司二厂 经纬度: 23.563568°N, 113.096433°E
干法车间西面 1 号门 4#	干法车间西面 2 号门 5#	干法车间北面 3 号门 6#
 时间: 2022.01.08 22:33 地点: 清城区·齐力公司二厂 经纬度: 23.563313°N, 113.095696°E	 时间: 2022.01.08 22:34 地点: 清城区·齐力公司二厂 经纬度: 23.563115°N, 113.095057°E	 时间: 2022.01.08 22:30 地点: 清城区·齐力公司二厂 经纬度: 23.563014°N, 113.095482°E
干法车间东面 4 号门 7#	干法车间南面 5 号门 8#	联合车间北面 1 号门 9#



广东中能检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report No.): TR22010097



***** 报告结束 *****



广东中能检测技术有限公司

检测报告

报告编号 (Report No.) : TR22010097

报告编制说明

- 1、 本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
- 2、 本报告未加盖本公司“检测专用章”及骑缝章无效。
- 3、 报告部分复制无效，全文复制除外。
- 4、 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 5、 本报告无编制人、复核人、审核人、批准人签字无效。
- 6、 本报告检测结果仅对本次测试样品负责。
- 7、 样品为客户送检时，样品来源信息由客户提供，本公司不负责其真实性。
- 8、 对本报告结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本公司提出，逾期不提出的，视为认可检测报告。无法保存、复现的样品不受理申诉。

